

میان بلت پلاستیکی آبند

مخصوص بلت در قالب بندی بتن



نحوه استفاده

جهت کارگذاری میان بلت آب بند پلاستیکی، باید ابتدا قطعات مخروطی و رابط میان بلت بالوله آجدار پلاستیکی با توجه به ضخامت مونتاژ شود. معمولاً این کار در کارخانه سازنده صورت می‌پذیرد و میان بلت‌ها با توجه به طول مورد نظر کارفرما تولید و مونتاژ و بسته بندی می‌شود.

ابتدا شبکه میلگردی بافته شده و اسپیسرهای پلاستیکی ویل فیکس جهت تنظیم فاصله بین میلگرد و بدنه قالب، کارگذاری می‌شود. سپس یک طرف از قالب بندی مونتاژ و ثبیت می‌شود. بنابراین ضخامت دیواره بتونی در فواصل مشخص مابین قالبها، از قالبها سوراخدار که دارای اندازه های استانداری می‌باشند، جای گذاری می‌شود. در مرحله بعد بلت مناسب با ضخامت دیواره و نوع مهاری های پشت قالب انتخاب می‌شود (طول بلت معمولًا بر اساس ضخامت دیواره بعلاوه ۴۰ الی ۷۰ سانتیمتر با توجه به نوع مهارهای پشت قالب تعیین می‌شود). بلت از قسمت خارجی قسمت قالب بندی شده وارد شبکه میلگردی می‌شود. در مرحله بعد میان بلت آب بند پلاستیکی بصورت غلاف روی بلت قرار داده می‌شود. سپس قالب بندی طرف دیگر انجام شده و بلت از سوراخ قالب روبرو خارج می‌شود. و در نهایت توسط مهره و واشر مخصوص و مهاری های مناسب که با توجه به ضخامت سازه از جنس لوله یا قوطی یا ناودانی انتخاب می‌شود، سازه ثبیت شده و عملیات قالب بندی به اتمام میرسد.

پس از بتون ریزی و قالب برداری، در سطح بتون پره های مخروطی میان بلت در سطح بتون دیده می‌شود که باید با ابزاری مانند انبردست آن را از داخل بتون خارج نمود. پس از خروج مخروطی میان بلت پلاستیکی از سطح، حفره ای مخروطی شکل در بتون بصورت خالی به جای می‌ماند که در انتهای آن می‌توان به سوراخ رابط میان بلت دسترسی پیدا کرد. در مرحله اول آب بندی حفره ایجاد شده توسط میان بلت ابتدا یک عدد آب بند کننده لاستیکی ساده (استاپر یو) را با فشار داخل حفره نموده و آن را تا وسط لوله آجدار پلاستیکی هدایت می‌کنیم. در مرحله دوم دو عدد آب بند کننده لاستیکی لبه دار (استاپر تی) را از دو طرف وارد حفره رابط میان بلت می‌نماییم تا لبه استاپر بال لبه رابط درگیر شود. تا اینجا با قرارگیری استاپرها آب بندی قطعی میان بلت انجام شده است ولی برای اطمینان بیشتر و نهایی نمودن عملیات آب بندی فضای مخروطی شکل به جای مانده از خروج مخروطی را توسط ملات آب بند (ترکیب گروت + چسب بتون آب بند) پر می‌نماییم.

شرح

جهت بتون ریزی انواع دیوارهای بتونی اعم از دیوارهای برشی، دیواره مخازن، استخرها، کانالهای انتقال آب، تونل ها، سدها و ... باید عملیات قالب بندی مناسب با ضخامت و قطر دیواره و نوع کاربری انجام شود. تقریباً در ۹۵ درصد سیستم های قالب بندی دیوار، جهت مهار فشارهای هیدرواستاتیکی بتون در هنگام بتون ریزی، می‌بایست تمہیدات لازم برای مهار قالبها جهت جلوگیری از باز شدن قالبها و از هم گسیخته شدن آنها اندیشید. از مهم ترین تجهیزات در مهار فشارهای جانبی بتون، استفاده از بلت و مهره و واشر به همراه مهارهای پشت بند قالبها می‌باشد. در سازه های آبی که مبحث آب بندی سازه بتونی مطرح و بسیار حائز اهمیت است، سوراخ ایجاد شده توسط بلت در بتون، پس از اتمام بتون ریزی و قالب برداری و در آوردن بلت ها، یک ضعف سازه ای محسوب می‌شود و باید برای پر کردن و همچنین آب بند نمودن آن اقدامات لازم را انجام داد. پر نمودن این حفره ایجاد شده، با ملاتهای سیمانی، بخصوص در دیوارهای بتونی با ضخامت بالا و متراکم کردن آن جهت ممانعت از خروج آب کار بسیار مشکلی است. بهترین روش آب بندی محل عبور بلت در بتون، پیش بینی و اقدام قبل از بتون ریزی و در هنگام کار گذاری بلت داخل سازه می‌باشد. میان بلت آب بند پلاستیکی که ارزان ترین و مقرر به صرفه ترین نوع میان بلت جهت آب بندی محل عبور بلت می‌باشد، از جنس پلاستیک طراحی و تولید شده است که از ۵ نوع قطعه تشکیل و مونتاژ و استفاده می‌شود. هزینه استفاده از میان بلت آب بند پلاستیکی نسبت به سایر میان بلت های موجود مانند میان بلت چدنی و میان بلت فنری تا حداقل ۷۰ درصد کمتر است و مزایای بسیاری را برای کارفرما در بر دارد. از جمله مهم ترین مزایای استفاده از میان بلت آب بند پلاستیکی نسبت به سایر میان بلت های فلزی یا چدنی، استفاده از بلت یک تکه و معمولی است که از آن می‌توان در سایر پروژه ها نیز استفاده نمود.

با جداره داخلی قالب مماس شود.
مرحله ۳ : پس از جای گذاری میان بلت آب بند پلاستیکی ، قالب بندی سمت دیگر دیوار را تکمیل می کنیم. بصورتی که جداره داخلی دو سمت قالب به دو انتهای میان بلت آب بند پلاستیکی بچسبد . دقت نمایید که بلت از طرف قالبها به یک اندازه باید خارج شود . سپس با بستن مهاری ها و مهره و واشر، سازه قالب بندی را ثبت می نماییم. در این مرحله میان بلت آب بند پلاستیکی ضخامت دیواره را نیز کاملاً تنظیم نموده است.

مرحله ۴ : پس از مونتاژ کامل قالب بندی دیوار از طرفین و ثبت مهاری ها و پشت بندها و مهره و واشر و حصول اطمینان از ایستایی و تحمل در برابر نیروهای هیدرواستاتیکی بتن توسط قالب ، بتن ریزی با توجه به ضوابط و استانداردهای لازم انجام می شود.


مرحله ۵ : پس از اتمام بتن ریزی و رسیدن بتن به گیرش اولیه ، با برداشتن مهاری ها و مهره و واشر، قالب های فلزی از دو سمت دیوار باز می شود و عمل کیورینگ و عمل آوری بتن آغاز می شود.

مرحله ۶: بلت مهاری موجود در حفره میان بلت آب بند پلاستیکی که در داخل بتن به جای مانده است به راحتی با کشیدن از یک طرف، از داخل میان بلت آب بند پلاستیکی و سازه بتنه خارج می شود.

مرحله ۷ : پس از خروج بلت ، قسمت پره ای شکل قطعه مخروطی میان بلت در دو سوی دیوار ، در سطح بتن مشاهده می شود . از نظر سازه ای وجود پلاستیک با سطح مقطع بزرگ در سطح بتن و به فرم تو خالی، می تواند ضعف سازه ای برای آن مقطع ایجاد نماید . با استفاده از انبر دست مخروطی را از سطح بتن خارج می نماییم تا به حفره رابط میان بلت که سوراخ آن هم اندازه با قطر داخلی لوله آجدار پلاستیکی است ، دسترسی پیدا کنیم.

مرحله ۸ : برای آب بندی حفره به جا مانده حاصل از عبور بلت ، یک عدد آب بند کننده لاستیکی ساده (استاپر یو) را با فشار مطابق شکل به کمک میلگرد یا قطعه ای میله ای شکل مطابق شکل به قسمت میانی سازه هدایت می کنیم تا سدی در برابر نفوذ آب از داخل حفره موجود باشد.

مرحله ۹ : جهت افزایش ضرب اطمینان دو عدد آب بند کننده لاستیکی لبه دار یا استاپر تی را از طرف با فشار وارد دو سر رابط میان بلت پلاستیکی می نماییم . دقت شود استاپر تی را به حدی باید به داخل حفره هدایت کنیم که لبه استاپر بالبه رابط میان بلت آب بند پلاستیکی در گیر شود.



میان بلت آب بند پلاستیکی پس از اجرای آرماتوربندی و بستن قالب ، میان دو جداره قالب جای گذاری می شود . سپس بتن ریزی انجام می شود .

پس از اتمام بتن ریزی و گیرش بتن ، قالب ها باز شده و مخروطی میان بلت ، توسط انبردست از دو سطح بتن خارج شود .

نکات مهم

از میان بلت آب بند پلاستیکی می توان فقط به عنوان غلافی جهت عبور بلت استفاده نمود . در این حالت استاپرها از ساختار میان بلت آب بند پلاستیکی حذف خواهد شد. این کار در موقعی انجام می شود که سازه نیاز به آب بندی ندارد.

این قطعه در مواردی که آب بندی سوراخ بلت مدنظر نیست هم باید از داخل بتن خارج شود، زیرا وجود پلاستیک با سطح بتن مقطع بزرگ در سطح می تواند در مقطع مورد نظر ضعف سازه ای ایجاد کند.

میان بلت آب بند پلاستیکی علاوه بر ایفای نقش آب بندی محل عبور بلت ، مانع خروج شیره بتن از سوراخهای سطح قالب به بیرون خواهد شد.

استفاده از استاپر تی و یو (ساده و لبه دار) طبق توضیحات مذکور در روش مصرف لازم الاجرا می باشد و مجاز به حذف و یا کم کردن استاپرها نمی باشیم.

میان بلت آب بند پلاستیکی برای عبور بلت با قطر ۱۶ و ۱۸ میلیمتر طراحی شده است و برای قطرهای بالاتر جوابگو نیست.

مراحل مونتاژ میان بلت آب بند پلاستیکی مرحله ۱ : ابتدا شبکه میلگردی بافتہ شده و یک طرف از قالب بندی دیوار با توجه به نقشه اجرایی مونتاژ شود. سپس یک عدد بلت تمام رزو که بنا به قطر دیوار وضعیت پشت بندها ، طول آن تعیین شده است از قسمت بیرون قالبها وارد سازه آرماتور بندی شود. لازم است بخشی از بلت که بیرون قالب قرار دارد توسط مهره بلت و واشر مخصوص ثبت شود.

مراحله ۲ : میان بلت مونتاژ شده شامل رابط و مخروطی و لوله پلاستیکی آجدار را با توجه به قطر دیواره ، انتخاب و روی بلت بصورت غلاف پوششی قرار می دهیم . باید یک سر میان بلت آب بند پلاستیکی با جداره داخلی قالب مماس شود.